



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Odstraňovač starých náterov Extra

Použitie: Vysokoúčinný gélový odstraňovač starých náterov sa používa na odstraňovanie starých vrstiev náterov z dreva, železa, hliníka alebo kameňa. Je vhodný na odstránenie syntetických, olejových, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov. Odstraňovač môže poškodiť niektoré druhy plastov.

Návod na použitie: Odstraňovač starých náterov sa nanáša jemným štetcom na starú vrstvu farby vo vrstve 1-2 mm. Vzhľadom na vysokú viskozitu odstraňovač dobre drží na vertikálnych plochách. Doba pôsobenia odstraňovača pri teplote 15 – 25 ° C je 5 min a viac. Pri niektorých špeciálnych náteroch (dvojfazkové, polyuretánové a iné farby sa doba pôsobenia môže predĺžiť na 30 min. až 2 hodiny. Čas závisí od druhu farby, veku náteru a počtu vrstiev. Staré vrstvy sa odstránia oceľovou škrabkou Ak sa na povrchu nachádza viac vrstiev farby, treba tento postup opakovať. Do nanesej vrstvy neodporúčame opakovane vstupovať štetcom, naruší sa tým už prebiehajúci proces odstraňovania. Po odstránení starého náteru je nutné povrch očistiť technickým benzínom alebo riedidlom C 6000. Orientačná spotreba je 1 kg odstraňovača na cca 4 m² povrchu. Upozornenie: Výpary z odstraňovača sa nesmú dostať do styku s otvoreným ohňom ani horúcimi predmetmi.

Vzhľad: viskózna až gélovitá kvapalina

Vôňa: charakteristická po organických rozpúšťadlách

Hustota: cca 0,952 g cm⁻³

VOC: 0,97 kg/ kg

Celkový obsah organického uhlíka: 0, 849 kg/ kg

Sušina: min. 3,5% obj.

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!

Balenie: 0,6 kg, 2 kg, 4 kg.

Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.