




CHROMATIC®

**DESTINATION**

Maçonneries et boiseries intérieures. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux très soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application.
- Séchage rapide, redoublable dans la journée.
- Beau rendu.
- Ne jaunit pas.
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux.
- Grande facilité d'entretien. Lessivable.
- Capteur de formaldéhyde.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

13 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat velouté
RENDEMENT	10 à 14 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L selon teintes
DENSITÉ MOYENNE	1,39 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	38 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 2 h • Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, pistolet, spalter
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (solvants si produit sec)

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NOTA : Comme toute laque en phase aqueuse, ORÉA MAT doit être appliquée en charge en évitant de la travailler comme une laque en phase solvant. Il est conseillé d'utiliser ORÉA SATIN dans les locaux d'usage intensif.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

*Sauf béton et dérivés neufs

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés secs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSEE PRIM* 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ORÉA MAT
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage si nécessaire Ponçage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSEE PRIM* 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Graffage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 		
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille par brossage, graffage, meulage Époussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFER PRIM dilué à 5 % de white-spirit 	
Métaux non ferreux et PVC (Occasionnellement et sur petites surfaces)	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage Rinçage soigné Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIT'ACCROCH TS dilué à 5 % d'eau 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV en blanc et 2 g/L COV en teinte. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

**INFORMATION
CONSOUMATEURS**

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.