



DESTINATION

Façades. Travaux neufs ou d'entretien.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat absolu des matériaux minéraux
- Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support
- Faible encrassement
- Grande résistance du film à l'encrassement atmosphérique et aux intempéries

TEINTES

Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat
RENDEMENT	7 à 9 m ² /L, soit 4 à 5,5 m ² /kg sur fonds lisses
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,53 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	47 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 1 h • Recouvrable : 9 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
DILUTION	Sur fonds lisses : 1re couche 5 %, 2e couche pure
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

* Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption < 0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

Nota : Consulter les fiches techniques GUITTEX FIXATEUR, GUIOFIX et GUITECH. En cas de contamination biologique utiliser PPG SOLUTION AL.

GUITAXANE ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative à 80 %.
- sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5 % en masse.
- sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35 °C.
- en plein soleil ou par vent fort.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bêtons bruts, neufs, sains, secs, propres	<ul style="list-style-type: none"> • Égrenage • Brossage • Dépoussiérage • Lavage machine sous pression • Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de GUITAXANE dilué à 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 à 2 couches de GUITAXANE *
Enduits , bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérulence résiduelle	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Brossage • Lavage machine sous pression • Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou • 1 couche de GUIOFIX 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de GUITAXANE *
Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes		<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de GUITAXANE dilué à 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 à 2 couches de GUITAXANE *
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à nu du support par décapage intégral • Rinçage soigné par lavage sous pression • Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de GUITECH 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de GUITAXANE *

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c XP T 34-722 : classe D2 NF EN 1062-1 : E3-V2-W3-A0

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient maximum 15 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.