

PE-PO PEVNÝ PODPALOVAČ TECHNICKÝ LIST

SLOŽENÍ

PE-PO pevný podpalovač je směs hořlaviny (petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený a/nebo Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů a/nebo Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů), močovino-formaldehydové pryskyřice a dalších pomocných látek, které nemají vliv na celkovou klasifikaci výrobku. Jedná o tzv. ztuženou hořlavinu.

Výrobek může být případně barven a/nebo parfémován, může být balený ve fólii nebo krabičce, polštářcích či samostatně balených kostičkách.

POUŽITÍ

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Verze v krabičce 300g CZ je certifikována dle DIN EN 1860-3.

Výrobek nesmí být použit pro výrobu tepla.

APLIKACE

Na (odlomenou) kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy opět pečlivě uzavřete do příslušného obalu.

V případě samostatně balených sáčků nebo kostiček použijte k zapálení celý podpal, podpalovač není nutné z tohoto obalu vyndávat.

VARIANTY A BALENÍ

Dle platné cenové nabídky – 280 g ve fólii, 270 g v krabičce - export, 300 g v krabičce - CZ, zlomky – pytel 1 kg volně.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenství (při 20 °C):	pevná látka
Barva:	bílá nebo podle barevné modifikace
Zápach (vůně):	po surovinách
Bod vzplanutí (°C):	>65
Relativní hustota (při 20 °C):	0,7-0,9 g.cm ⁻³
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě:	prakticky nerozpustný
- v tucích:	neuvádí se

Parametry výrobku - PNV

Č.	Název zkoušky	Kritéria	Metodika měření	Poznámky
1	Vzhled	Pevná hmota ve tvaru kvádrů bílé až slabě nažloutlé barvy, příp. zabarvená a/nebo parfémovaná dle požadavku odběratele.	senzoricky	Kvadr je rozčleněn naříznutím na 40 snadno odlomitelných dílů (podpalů), příp. jiný počet dle požadavků zákazníka a konkrétního balení.

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby

SKLADOVATELNOST

Při teplotách -10 až 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obalu. Uchovávejte v chladu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Viz aktuálně platný bezpečnostní list

Poznámka: Klasifikace výrobku a pokyny pro zacházení se mohou dle konkrétního typu výrobku lišit. Je nutné důkladně prostudovat aktuálně platný bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné nakládání

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte před dětmi.

První pomoc

Expozice vdechováním - okamžitě přerušete expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv., nenechte postiženého chodit. Přivolejte lékaře.

Expozice stykem s kůží - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrné zřetelné podráždění kůže.

Expozice stykem s okem - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahe čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit.

Expozice požitím - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Ochrana a použití osobních ochranných prostředků

<i>ochrana dýchacích cest</i>	Při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organ. parám a aerosolům, typ A2, hnědá barva. Použití masky postačuje jen jako únikový prostředek.
<i>ochrana očí</i>	Ochranné brýle nebo obličejový štít.
<i>ochrana rukou</i>	Ochranné rukavice odolné chemickým vlivům (působení odmašťujících rozpouštědel). Rukavice z materiálu NITRIL s dobou průniku 480 minut odolné proti petroleji. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.
<i>ochrana kůže</i>	Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. V blízkosti stálého pracoviště se doporučuje instalovat bezpečnostní sprchy a zařízení pro výplach očí

Likvidace odpadů

Znehodnocený výrobek nebo nevyužitý zbytek je nutné odkládat na určeném místě nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění.

ADR

Číslo UN: 2623
Třída nebezpečnosti: 4,1
Obalová skupina: III
Vzor nálepky: 4,1 (LQ)



Verze: 4

Aktualizace dne: 1.8.2017

Odkaz vede k přehledu podpalovačů