

Peinture pour façades (D2) à base de résines acryliques et polysiloxanes



**DESTINATION**

Façades. Travaux neufs ou d'entretien.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Aspect mat absolu des matériaux minéraux
- Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support
- Faible encrassement
- Grande résistance du film à l'encrassement atmosphérique et aux intempéries

**TEINTES**

Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Mat
<b>RENDEMENT</b>	7 à 9 m <sup>2</sup> /L, soit 4 à 5,5 m <sup>2</sup> /kg sur fonds lisses
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 L - 15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,53 (± 0,05) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	47 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 9 h</li> </ul>

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
<b>DILUTION</b>	Sur fonds lisses : 1re couche 5 %, 2e couche pure
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption < 0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

Nota : Consulter les fiches techniques GUITTEX FIXATEUR, GUIOFIX et GUITECH. En cas de contamination biologique réaliser un assainissement.

GUI TAXANE ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative à 80 %.
- sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5 % en masse.
- sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35 °C.
- en plein soleil ou par vent fort.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bêtons bruts, neufs, sains, secs, propres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Égrenage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Dépoussiérage</li> <li>• Lavage machine sous pression</li> <li>• Séchage complet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUI TAXANE dilué à 5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 2 couches de GUI TAXANE</li> </ul>
Enduits , bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérulence résiduelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Lavage machine sous pression</li> <li>• Séchage complet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou</li> <li>• 1 couche de GUIOFIX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de GUI TAXANE</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUI TAXANE dilué à 5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 2 couches de GUI TAXANE</li> </ul>
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à nu du support par décapage intégral</li> <li>• Rinçage soigné par lavage sous pression</li> <li>• Séchage complet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUITECH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de GUI TAXANE</li> </ul>

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c  
 NF T 34-722 : classe D2  
 NF EN 1062-1 : E3-V2-W3-A0

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient maximum 15 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.