



## Tiempos de secado



Entre capas:

5 a 10 minutos a 70 °F (21 °C)



Secado al aire a 70 °F (21 °C)

Polvo:  
Pegajosidad:  
Cinta:

Con JH63

10 a 15 minutos  
30 a 50 minutos  
2 a 4 horas

Con JH64

20 a 30 minutos  
50 a 60 minutos  
2 a 4 horas



Secado forzado:

30 minutos a 140 °F (60 °C)



IR (Infrarrojo):

12 a 15 minutos



Pulido:

**Secado al aire con JH63**

2 a 4 horas a 70 °F (21 °C) para pulir o poner en servicio

**Secado al aire con JH64**

6 a 8 horas a 70 °F (21 °C) para pulir o poner en servicio

**Secado forzado**

90 minutos de enfriamiento para pulir y poner en servicio



Recubrimiento:

**Secado al aire**

Después de un curado total, 8 horas o durante la noche a 70 °F (21 °C)

**Secado forzado**

90 minutos de enfriamiento para recubrir

Debe desgastar suavemente antes de volver a aplicar otra capa.

Después de cada uso, limpie cuidadosamente las pistolas de rociado, depósitos de pistolas, envases de almacenamiento, etc., con solvente de propósito general JT501 u otro solvente apropiado. Siga los lineamientos de la EPA sobre los procedimientos adecuados de almacenamiento y eliminación de residuos de pintura con partículas de solvente.

## Propiedades

### COV

Paquete	4.18 lb/ gal (540 g/l)
Con JX993	4.18 lb/ gal (540 g/l)
Sólidos por volumen	30.8%
Sólidos por peso	35.8%

### Formación de película por capa

Aplicado (4:1)	1.0 a 1.5 mils
----------------	----------------

### Rendimiento en pies cuadrados a 1 mil

Aplicado (4:1)	494 pies cuadrados al 100% de transferencia
----------------	---



---

### Limitaciones

Los productos *Shop-Line* no se deben combinar con componentes de otras líneas de productos.

---

### Información de precaución:

El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, lea los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

---

### Emergencias médicas:

**EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL (514)-645-1320**

---

**Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas.**

Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través del distribuidor de la marca *Shop-Line* de PPG. Según nuestros conocimientos, la información técnica contenida en este boletín es exacta; sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus fórmulas de revestimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletín. Comuníquese con su distribuidor de la marca *Shop-Line* o ingrese a [www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com) para obtener la información más actualizada.

---

El logotipo de PPG, *We protect and beautify the world*, *Shop-Line* y *H<sub>2</sub>O-So-Clean* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.

---