

# barva na kov 2v1

SYNTETICKÁ

- Přímo na ocel, železo, hliník a litinu**
- Vysoká antikorozní ochrana**
- Ideální pro renovace nátěru**

## VLASTNOSTI

**Primalex BARVA NA KOV 2v1** - je určena k přímým ochranným nátěrům ocelových, železných, litinových a hliníkových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí bez nutnosti použití základních barev. Zejména vhodná je pro obnovu nátěrů na zkorodovaných podkladech. Dokonalá přilnavost k podkladu a vysoký stupeň antikorozní ochrany zaručuje dlouhodobou životnost nátěru. Příjemný pololesklý finální vzhled nabízí také dosažení zajímavých dekorativních efektů spolu s vysokou pevností a odolností nátěru.

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU



Ideální na konstrukce, zábradlí, ploty, dveřní zábrubně, sloupy a sloupy, kovové nábytkové prvky, poklopy a další. Barvu je možné aplikovat přímo na původní syntetické i vodouředitelné nátěry (např. alkydové, polyvinylové, akrylátové či epoxidové).

## PŘÍPRAVA PODKLADU



Povrch kovu před aplikací musí být čistý, dokonale vybroušený, zbavený prachu a mastnoty. V případě neznámého charakteru původního nátěru doporučujeme provést zkoušku přilnavosti a kompatibility na malé ploše před celoplošnou aplikací.

Primalex BARVA NA KOV 2v1 není doporučena pro přímou aplikaci na pozink a jinak galvanicky upravenou ocel. V případě takového typu podkladu je nutné použít vhodný podnátěr s dobrou přilnavostí k této materiálům.

**Natřené soudržné povrchy** - důkladně očistit od nečistot, prachu, mastnoty, následně povrch zdrsnit smirkovým papírem (nebo použít brousící zařízení nejlépe s odsáváním).

**Nové kovové povrchy** - musí být dokonale očištěné, hladké, odmaštěné a zbavené prachu. Není potřeba aplikovat základní nátěr.

**Staré, popraskané a loupající se nátěry** - je nejlépe zcela odstranit (odstraňovačem starých nátěrů); následně je třeba podklad obrousit do hladka a očistit. Není potřeba aplikovat základní nátěr.

## PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY



Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat tak, aby na dně nezůstala usazenina. Současně ji promíchávejte také během aplikace. Potřebné množství nátěrové hmoty vypočteme z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné výdatnosti.

Po otevření originálních obalů doporučujeme obsah spotřebovat co nejdříve, nepoužitou barvu udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

### Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)



## APLIKACE

Na správně připravené povrchy (viz Příprava podkladu) můžete nanášet výrobek Primalex Barva na kov 2v1 v 2 - 3 vrstvách podle náročnosti aplikace, a to nejlépe měkkým štětcem nebo válečkem (viz Doporučené pracovní prostředky) křížovým nátěrem při teplotách 10 - 25°C. v případě potřeby je možné naředit barvu max. do 3% objemu. Interval mezi jednotlivými vrstvami je v případě způsobu „mokrý na mokré“ do 1 hodiny, nebo po dokonalem zaschnutí tj. 24 hodin. (při standardních podmínkách, tj. 23°C/50% rel. vlhkosti).

Povrchy (veškeré v dosahu), které nemají být znečištěny doporučujeme před zahájením prací dokonale zakrýt.

Znečištěné náradí nebo případné úkapy umyjte ihned po skončení prací syntetickým ředidlem S6006 bezaromatik.



## DOBA SCHNUTÍ

„mokrý do mokrého“ (hodin)	1
Přetíratelnost (hodin)	24
Úplné zaschnutí (hodin)	24

Je definována pro standardní podmínky, tzn. T = 23°C; relativní vlhkost vzduchu 50%.

Snížení teploty, vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.



## DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

### Nářadí a prostředky pro aplikaci nátěrové hmoty:

**Štětec** - s přírodní štětinou (nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů)

**Váleček** - nylonový s délkou vlákna do 9 mm

**Stříkací zařízení** - pro správnou formu aplikace a dokonalý výsledek je třeba zohlednit vzájemnou vazbu základních faktorů (volba stříkacího zařízení, typ trysky, pracovní tlak, okolní a klimatické podmínky), tzn. optimální nastavení aplikačního zařízení. v případě potřeby dalších info je vhodná konzultace s výrobcem;



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu (g/cm <sup>3</sup> )	1,16
Obsah netěkavých látek - sušiny (%obj.)	47
Obsah organických rozpouštědel (%)	44
Konečný vzhled	pololesklý

## INFORMACE O PRODUKTU

### Balení

### Barevnost

### Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)\*

### Základní složení

0,25l (pro vybrané odstíny); 0,75l; 2,5l  
viz. vzorník aktuálních odstínů (strana 3)

9  
Jednosložková syntetická barva na bázi alkyd - uretanového pojiva, titanové běloby, plniv (mleté vápence, speciální barierová plniva,...), inhibitory koroze, speciálních pigmentových past, sušidel a dalších potřebných aditiv ve směsi rozpouštědel

\* Aplikace se provádí v 2 - 3 vrstvách - viz odstavec Aplikace. Vydatnost výrazně závisí na způsobu nanášení a kvalitě povrchu.

**Prostředky pro očištění povrchu před natíráním** - vhodné ředitlo nebo odmašťovací přípravek - pro odstranění mastnoty; brusný papír nebo brousící zařízení - odstranění nečistot nebo rzi;

**Prostředky pro odstranění starých nebo nesoudržných nátěrů** - drátěný kartáč, brusný papír, odstraňovač starých nátěrů (BONDEX Univerzální odstraňovač);

**Doplňkové prostředky pro čištění povrchu a přípravu nátěrové hmoty** - špachtle pro odstraňování starých nátěrů; materiál pro čištění - ředitlo S6006 Bezaromatik, čisticí prostředky (hadry,...);

**Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů** - zakrývací pásky a folie.



#### ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHŮ

Pro dlouhodobé zachování standardních užitných i dekorativních parametrů nátěru je vhodné provádět jednoduchou údržbu natřených povrchů. Usazený prach a jiné volné nečistoty omést.

Povrchy, z nichž není možné nečistoty odstranit popř. povrchy, kde je nátěr poškozen nebo již nesplňuje dekorativní a ochranné parametry, je třeba renovovat - viz Příprava podkladu a Aplikace.



#### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

##### První pomoc

Při nadýchaní: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. Při pozití: Vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Při zasažení kůže: Kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí: Vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hráček.

**H226** - Hořlavá kapalina a páry.

**H336** - Může způsobit ospalost nebo závratě.

**P102** - Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P101** - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

**P280** - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový šít.

**P210** - Chraňte před teplem, horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

**P303 + P361 + P353** - PŘI STYKU s KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

**P403** - Skladujte na dobře větraném místě.

**P235** - Uchovávejte v chladu.

**P501** - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**Obsah nebezpečných látek:** Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatů (CAS: 64742-48-9). Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakováná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Varování



##### VOC

**IIA/i**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **500 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **500 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Likvidace obalů a odpadů: Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Je zakázáno likvidovat s domácím odpadem. Zbytky přípravku a nekontaminované obaly odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

V případě potřeby odstranění starých (původních) nátěru postupujte dle doporučení - viz Příprava podkladu. Při odstraňování používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle a zajistěte dobré větrání místnosti, dodržujte základní hygienické předpisy - nejezte, nepijte a nekurete.

Zbytky odstraněného výrobku likvidujte pod kódem odpadu: N 08 01 17 Odpady z odstraňování barev nebo laku obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.



##### SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLITĚ +5 až +35°C.

NEPOŽIVATELNÉ!

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užitné vlastnosti minimálně do dne uvedeném na obalu.



##### OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek na daném objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize 04/2019

Sledujte případné aktualizace Technického listu také na [www.primalex.cz](http://www.primalex.cz).



## PŘÍLOHY

Vzorník aktuálních odstínů Primalex Barva na kov 2v1



bílá



stříbrná



šedá



tmavě šedá



světle zelená



zelená



modrá



žlutá



červená



červenohnědá



modrá



černá

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.