

Descripción Las Bases de Color Value-PRO™ VB y VBP son recubrimientos de poliuretano rápidos, económicos para el acabado automotriz. Para obtener durabilidad y brillo, se debe aplicar un Transparente sobre la base de color VB/VBP. Puede usarse tanto Transparente de Altos Sólidos P390-4000 como Transparente Rápido P390-4001.

Productos	Color:	Value-PRO	VB/VBP de color mezclado
	Disolvente:	P830-2065	Rápido
		P830-2075	Medio
		P830-2085	Lento
		P830-2095	Extra lento
		P830-2097	Súper lento

Ideal para usar sobre:

Superficies pintadas antiguas en buenas condiciones, limpias y lijadas.

P330-1200 Primario Epóxico

P330-1300 Primario Acrílico de Superficie

P330-1400 Sellador Sintético

P330-1500 Primario de Superficie de Alta Cobertura de 2 componentes

P330-1600 Sellador de 2 Componentes

P330-1800 Primario para Plásticos

P330-1100 Primario Autodecapante. El Primario Autodecapante debe ser recubierto con un primario de superficie o sellador antes de aplicar VB/VBP. Si desea más información, vea RM2611S.

Preparación de la Superficie


Superficies pintadas antiguas: Lave con agua y jabón y enjuague completamente. Elimine la brea y grasa con Limpiador P830-2066. Lije y vuelva a limpiar con P830-2066 y luego aplique un primario apropiado de acuerdo a la hoja de datos de producto.

Lijado

Acabados antiguos y primarios de superficie:

Lijar a mano con grano 600 mojado

O lijado a máquina con grano 400 seco

Mezcla

Color VB/VBP:
Disolvente:

Por volumen:

1 parte
1 parte

Aditivos

- Ninguno

Vida útil:


Indefinida

Aplicación

Pistola convencional: Boquilla 1.3 -1.6 mm
Presión de aire 2.46 – 3.16 Kg/cm² (35 -45 psi) en la pistola
Pistola HVLP: Boquilla 1.2 -1.5 mm
Presión de aire 0.7 Kg/cm² (10 psi) en la boquilla
Consulte los requisitos de presión de entrada del fabricante.

Capas

2 a 3 capas o hasta ocultar

Tiempo de secado

5 a 10 minutos entre capas (a 21° C/70° F)

Secado

Secado al aire (a 21° C/70° F): 20 minutos mínimo, 24 horas máximo para transparente.
Si se dejan secar más de 24 horas, raspe y vuelva a aplicar base de color antes de aplicar la capa transparente.

Tiempo de cinta: 45 minutos a 21° C/70° F
Rectificación Después de 30 a 45 minutos, los defectos pequeños o recubrimiento: pueden lijarse y volver a aplicar base de color

Notas sobre el proceso

Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO™ u otro disolvente adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.

COV

Paquete = 5.78 lb/gal., Aplicado = 6.30 lb/gal. (máximo)

Rendimiento
o

190 pies²/gal., a 1 mil de capa seca.

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONTROL DE DERRAMES:

EE.UU. (412) 434-4515; EN CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 91-800-00-214
